

**SURVEILLANCE RESERVOIRS**
**Classement**
 Optionnel

 **Recommandé**
 Obligatoire

**Avertissement**

Dans le cadre du suivi navigabilité de l'ULM Sensation, cette note d'information a été élaborée pour informer les propriétaires de cet appareil d'un point de vigilance affectant la sécurité des vols.  
Le non-respect de ces recommandations peut entraîner de graves conséquences pour l'équipage de l'ULM.

**Destinataires**

Exploitants ULM SENSATION

**Applicabilité**

Tous N° de série SENSATION

**Délai d'application**

Avant chaque décollage


**Description**

Dans le cadre du suivi de navigabilité des appareils SENSATION, il est fortement recommandé aux propriétaires des appareils en vol de porter une attention particulière lors de la visite pré-vol, aux lignes de rivets présentes sur les réservoirs droite et gauche afin de détecter d'éventuelles apparitions de criques, comme illustré sur la photo ci-dessous.



En cas de besoin, vous pouvez contacter ESPACE pour des conseils techniques.

Indice	Date	Auteur	Synthèse de la modification
A	11/06/2021	M. CHATAL	Création

	Fonction	Nom	Visa	Date
Rédigée par :	Ex Responsable BE	M. CHATAL		11/06/2021
Validée par :	PDG	G. CHATAL	po	11/06/2021